

## Ajokorttitoimiston esteettömyyskuvaus Espoo Mankkaa

### Saapuminen

Saapuminen autolla: Saapuminen kohteeseen on opastettu Klovinpellontieltä.



Kylteissä lukee "AjoVarma ja isommalla A-Katsastus" ja seinissä olevissa opasteissa on yrityksen logo. Opasteet kohteeseen ovat isoja ja selkeitä. Ne erottuvat myös pimeällä, koska piha on valaistu.

Esteetön pysäköintipaikka löytyy rakennuksen takaa, johon on opastus talon seinustalta. Paikka on merkitty inva-pysäköintimerkillä. Pysäköintipaikka on 2800 mm leveä ja 5000mm pitkä. Pysäköintipaikasta on vaihtoehtoiselle Nobinan oven sisään-käynnille 20 metriä ja kulkureitti on asfaltoitu ja valaistu. Oven aukileveys on 800mm ja reitillä on ensin 100mm ja 30mm kynnyks tilaan päästäkseen. Asiakkaan tulee soittaa toimiston numeroon avustusta varten.



Saattoliikenteellä on mahdollisuus pysähtyä takasisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä. Saapuminen julkisilla kulkuvälineillä:  
Lähimmät julkisen liikenteen pysäkit ovat n. 180 metrin päässä pääsisäänkäynnistä, Klovinpellontien varressa. Pysäkiltä kulkureitti on asfaltoitu pääovelle. Reitillä on vain vähän kaltevuutta ja joitakin reunuskiviä tai korotuksia.

### **Pääsisäänkäynti**

Pääsisäänkäynti sijaitsee pysäköintipaikan edessä. Pääsisäänkäynti on lasinen katsastushallin ovi. Sisäänkäynti on valaistu. Sisäänkäynnin luona lukee asiakaspalvelu. Tällä reitillä on kaltevuuksia eikä se sovellut pyörätuolille. Seinässä ei ole ovisummeria.

## Asiakaspalvelutila



Asiakaspalvelutilan lattia on luistamaton. Ajovarman asiakas-palvelutilassa ei ole mattoja. Katsastuspuolen asiakastilassa on neljä istumapaikkaa. Palvelutiskejä on kaksi. Palvelutiskit on 1100 mm korkeat ja tiskillä ei ole tuolia. Palvelupisteen palvelutiskeillä on muovipleksit. Palvelupisteen valaistus on tasainen ja heijastamaton yleisvalaistus.

## WC-tila

Palvelupisteellä ei ole esteetöntä wc-tilaa eikä sitä ole merkitty Inva-WC merkillä. Normi WC -tilaan on käynti asiakastilasta. Oven vapaa kulkuaukko on 700. Wc:n seinät ja ovat vaaleita ja lattia harmaa. Istuimen oikealla puolella ei ole vapaata tilaa. Vessassa ei ole hälytysjärjestelmää. WC -tilassa ei käsitukia Käsisuihkua ei ole. Hana on normaali. Käsipyyheteline on 1400mm korkeudella. WC:n valaistus on hieman hämärä.

## Muut tilat

Katsastushallin tilat. Mankkaalla ei ole teoriakoetilaa.

## **Yhteydenotto**

Jos sinulla on kysyttävää tiloistamme, laita sähköpostia [mankkaa@ajovarma.fi](mailto:mankkaa@ajovarma.fi).

Yhteystiedot:

Osoite: Klovinpellontie 5, 02180 Espoo

Puhelinnumero: +358 41 7315464

Esteettömyyskuvaus päivitetty 30.9.2024

