

Ajovarman esteettömyyskuvaus, Lieksa 4071

Saapuminen

Saapuminen autolla:

Ajovarman toimipiste sijaitsee Kerantiellä A-Katsastusaseman yhteydessä. Piha-alueella on runsaasti paikoitustilaa.

Liikuntarajoitteisten pysäköinnille on varattu liikennemerkillä merkitty pysäköintipaikka noin 10 metrin etäisyydellä ulko-ovesta. Saattoliikenteen on mahdollisuus pysähtyä sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.

Saapuminen julkisilla kulkuvälineillä:

Lähimmältä linja-autopysäkiltä on matkaa palvelupisteelle noin 2 km.

Pääsisäänkäynti

Pääsisäänkäynti on etupihalla. Sisäänkäynnille on loivennettu ramppi. Vapaa kulkuleveys sisäänkäynnillä on 850 mm. Kynnyksen korkeus on 78 mm.

Palveluneuvojillamme on suora näköyhteys ovelle, joten jos tarvitset apua oven kanssa, henkilökuntamme havaitsee tilanteen yleensä nopeasti ja tulee auttamaan.



Asiakaspalvelutila

Asiakaspalvelutilassa on klinkkerilattia ja kaksi luistamatonta muovimattoa. Asiakastilassa on neljä istumapaikkaa. Palvelutiskin korkeus on 1020 mm. Palvelupisteen valaistuksena on loisteputkivalaistus.



WC -tila

Palvelupisteellä on asiakas WC. WC-istuimen yhteydessä on käsituet. Oven leveys on 900 mm ja oviaukossa on 23 mm korkea kynnyslista. Pesualtaassa on varrellinen hana ja käsisuihku on WC-istuimen läheisyydessä. Valokatkaisin on oven vieressä.



Muut tilat

Teoriakoetilaan on käynti toimistotilasta. Tilan oviaukko on 900 mm leveä ja oviaukossa on 20 mm korkea kynnyks. Tilassa on tasainen yleisvalaistus.



Yhteydenotto

Lisätietoja tiloistamme voi tiedustella osoitteesta lieksa@ajovarma.fi
Palvelupisteen osoite: Kerantie 25, 81720 Lieksa