

## Ajokorttitoimiston esteettömyyskuvaus Tuusula Saapuminen

Saapuminen autolla: Saapuminen kohteeseen on opastettu Sulantieltä



Päätien opasteissa lukee vain A-Katsastus ja Isonkiventien päästä näkyy myös AjoVarman pienempi logo. AjoVarman osalta opasteet kohteeseen eivät ole selkeät.

Pihassa ei ole merkitty esteetön pysäköintipaikkaa. Pihassa on kuitenkin hyvin tilaa pysäköidä. Kulkureitti on tasainen ja asfaltoitu ovelle asti.

Saattoliikenteellä on mahdollisuus pysähtyä pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä. Saapuminen julkisilla kulkuvälineillä:

Lähimmät julkisen liikenteen pysäkit ovat n. 550 metrin päässä pääsisäänkäynnistä, Tuusalan väylän varressa. Pysäkiltä kulkureitti on asfaltoitu pääovelle. Reitillä joutuu ylittämään katuja, laskeutumaan loivan mäen, jossa on kaltevuutta ja joitakin reunuskiviä tai korotuksia.

### Pääsisäänkäynti

Pääsisäänkäynti sijaitsee pysäköintipaikan edessä. Pääsisäänkäynti on lasiovinen ja harmaa reunuksinen. Sisäänkäynti on valaistu. Sisäänkäynnin luona lukee ovesa asiakaspalvelu. Seinässä ei ole ovisummeria, eikä toimiston tiskiltä ole suoraa näkymä ovelle.

Asiakaspalvelija pitää pyytää tulemaan auttamaan sisään pääsemisessä soittamalla toimipisteen numeroon.

Pääsisäänkäynnillä ovella on 80 mm korkea kynnyks, mutta katsastushallin oven kautta ei ole kuin 20mm kynnyks. Oven avautumisaste huomioiden vapaa kulkuleveys on 820 mm, välissä on tuulikaappi ja toinen vastaava kynnyks ja ovi.

## Asiakaspalvelutila



Asiakaspalvelutilan lattia on luistamaton. Asiakas-palvelutiloissa on mattoja, jotka eivät ole liukkaita. Tumman harmaan matot erottuvat hyvin sinertävällä lattialla.

Asiakastilassa on neljä istumapaikkaa.

Palvelutiskejä on kaksi. Palvelutiskit on 1250 mm korkeat ja tiskillä ei ole istuinta.

Palvelupisteen palvelutiskeillä on muovipleksit. Palvelupisteen valaistus on tasainen ja heijastamaton yleisvalaistus. Palvelutiskein yläpuolella on kohdevalaistus.

## WC-tila



Palvelupisteellä ei ole esteetöntä wc-tilaa. Normaaliin WC -tilaan on käynti katsastushallin puolelta. Oven vapaa kulkuaukko on vain 810mm ja siinä on 30mm kynnys. Wc:n seinät ja lattia ovat vaaleat ja sininen. Istuimen oikealla puolella on vain vähän vapaata tilaa. Vessassa ei ole hälytysjärjestelmää. WC -tilassa ei ole käsitukia Käsिसuihku löytyy. Hana on normaali. Käsiyyheteline ja vaatekoukut ovat 1500mm korkeudella. WC:n valaistus on tasainen.

## Muut tilat

Tuusulassa ei ole teoriatiloja. Katsastuspalvelut löytyvät samasta rakennuksesta.

## Yhteydenotto

Jos sinulla on kysyttävää tiloistamme, laita sähköpostia [tuusula@ajovarma.fi](mailto:tuusula@ajovarma.fi).

Yhteystiedot:

Osoite: Isonkiventie 4, 04300 Tuusula

Puhelinnumero: +358 40 4890403

