

## Ajokorttitoimiston esteettömyyskuvaus Vantaa-Kaivoksela

### Saapuminen

Saapuminen autolla: Saapuminen kohteeseen on opastettu Vetokujalta.



Opasteissa lukee "Ajovarma ja A-Katsastus" ja verkkoaidassa olevassa opasteessa on yrityksen logo. Opasteet kohteeseen ovat isoja ja selkeitä. Ne erottuvat hyvin myös pimeällä, koska katu on valaistu.

Esteetön pysäköintipaikka on pääoven välittömässä läheisyydessä. Pysäköintipaikka on merkitty sinisellä värillä ja siinä on inva-pysäköintimerkki. Pysäköintipaikka on 2400 mm leveä ja 5000mm pitkä. Pysäköintipaikasta on sisään-käynnille 10 metriä ja kulkureitti on asfaltoitu ja valaistu. Kulkureitillä on ramppi, jonka kaltevuus 5%.



Saattoliikenteellä on mahdollisuus pysähtyä pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä. Saapuminen julkisilla kulkuvälineillä:  
Lähimmät julkisen liikenteen pysäkit ovat n. 150 metrin päässä pääsisäänkäynnistä, Vantaanlaakson tien varressa. Pysäkiltä kulkureitti on asfaltoitu pääovelle. Reitillä on vain vähän kaltevuutta ja joitakin reunuskiviä tai korotuksia.

### **Pääsisäänkäynti**



Pääsisäänkäynti sijaitsee pysäköintipaikan edessä. Pääsisäänkäynti on lasiovinen ja harmaareunuksinen. Sisäänkäynti on valaistu. Sisäänkäynnin luona lukee asiakaspalvelu. Seinässä ei ole ovisummeria, mutta toimistosta on näkymä ovelle. Asiakaspalvelija tulee tarvittaessa auttamaan sisään pääsemisessä.

Pääsisäänkäynnillä ovella on 50 mm korkea kynnyks. Ovien avautumisaste huomioiden vapaa kulkuleveys on 840 mm kapeimmasta kohtaa, välissä on tuulikaappi ja toinen 25mm kynnyks.

## Asiakaspalvelutila



Asiakaspalvelutilan lattia on luistamaton. Asiakas-palvelutiloissa on mattoja, jotka eivät ole liukkaita. Siniset matot erottuvat hyvin vaalealla lattialla.

Asiakastilassa on kolme istumapaikkaa.

Palvelutiskejä on neljä. Palvelutiskit on 720 mm korkeat ja tiskillä on istuin. Palvelupisteen palvelutiskeillä on muovipleksit. Palvelupisteen valaistus on tasainen ja heijastamaton yleisvalaistus. Palvelutiskien yläpuolella on kohdevalaistus.

## WC-tila



Palvelupisteellä ei ole esteetöntä wc-tilaa. Normaaliin WC -tilaan on käynti asiakastilasta. Itse WC:n oven vapaa kulkuaukko on vain 600mm. Wc:n seinät ja ovat vaaleita ja lattia harmaa. Istuimen puolilla on vain vähän vapaata tilaa. Vessassa ei ole hälytysjärjestelmää. WC -tilassa on yksikäsituki, joka on kiinnitetty seinään. Käsisuihkua ei ole. Hana on normaali. Käsipyyhketeline ja vaatekoukut ovat 1500mm korkeudella. WC:n valaistus on tasainen.

## Muut tilat

Teoriakoetilaan on käynti asiakastilasta. Lisäksi rakennuksessa on katsastuksen tilat.



Teoriakoetilan kapein oviaukko on 770mm leveä. Oviaukossa on kynnyks 25mm. Palvelupisteen valaistus on tasainen ja heijastamaton yleisvalaistus.

## Yhteydenotto

Jos sinulla on kysyttävää tiloistamme, laita sähköpostia [vantaa@ajovarma.fi](mailto:vantaa@ajovarma.fi).

Yhteystiedot:

Osoite: Vetokuja 2, 01610 Vantaa

Puhelinnumero: +358 40 4890803

Esteettömyyskuvaus päivitetty 30.9.2024