

## Ajovarma Kolari 056952 esteettömyyskuvaus

Saapuminen autolla:

Pihalla hyvin tilaa pysäköintiin. Tien varressa opaste pyloni Ajovarmalle.




Koko piha on asfaltilla. Kulkureitti pääovelle tasainen.



Kolarissa heikot julkisen liikenteen vuorot.

## Pääsisäänkäynti

Pääoven jälkeen on tuulikaappi ja toinen ovi. Pääsisäänkäynnillä on kynnyks 30mm.



## Asiakaspalvelutila

Asiakaspalvelutilan lattia on luistamaton. Asiakastila ei ole meluinen. Palvelutiskeillä ei ole tuoleja. Asiakaspalvelutilassa on tuoleja ja kirjoituspöytä, jossa on tarjolla lomakkeita. Palvelutiskejä on kaksi, mutta paikalla on vain yksi palveluneuvoja. Palvelupisteen valaistus on tasainen yleisvalaistus.




## WC- tila

Palvelupisteellä on esteetön WC-tila, johon on käynti asiakastilasta. Oven vapaa kulkuaukko on 850mm. WC-tiloissa on käsituet, jotka on kiinnitetty seinään. WC-tiloissa ei ole hälytysjärjestelmää.



## Muut tilat

Teoriakoetilan on käynti asiakastilasta. Teoriakokeet tehdään erillisessä huoneessa – oviaukon leveys 800 mm. Tilaan saattaa kantautua ääniä toimistosta. Teoriakokeen tekijällä mahdollisuus käyttää kuulosuojaimia.



## Yhteydenotto

Jos sinulla on kysyttävää tiloistamme, laita sähköpostia [kolari@ajovarma.fi](mailto:kolari@ajovarma.fi)

Paloasemantie 13, 95900 Kolari

Puhelinnumero +358 41 7315754

Esteettömyyskuvaus päivitetty 20.9.2024