

Ajovarma Kuusamo 056874 esteettömyyskuvaus

Saapuminen autolla:


Pihalla hyvin tilaa pysäköintiin. Koko piha on asfaltilla. Esteetön pysäköintipaikka merkitty Inva-pysäköintimerkillä. Kulkureitti pääovelle tasainen.




Kuusamossa heikot julkisen liikenteen vuorot.

Pääsisäänkäynti:

Asiakaspalvelutilaan on pieni luiska – ei rappusia. Tarvittaessa asiakaspalvelija auttaa sisään pääsemisessä. Kuusamossa on kaksi asiakaspalvelutiskiä. Palvelutiskeillä ei ole istuimia, mutta tarvittaessa sellainen voidaan nostaa palvelun helpottamiseksi.



Asiakaspalvelutila on avara ja valoisa, jossa on istuimia ja pöytiä kaavakkeiden täyttämistä varten



WC- tila

Palvelupisteellä on asiakas WC. Vessatiloihin pääsemiseksi on muutama kynnyks. WC tilat eivät sovellu liikuntarajoitteisille. Oven kulkuaukko 600mm. WC tiloissa ei ole hälytysjärjestelmää eikä käsitukia tai käsisuihkua. Vessassa tasainen valo ja hanat normaalit vipuhanat.



Muut tilat:

Teoriakokeet tehdään erillisessä huoneessa – oviaukon leveys 800 mm. Tilaan saattaa kantautua ääniä toimistosta. Teoriakokeen tekijällä mahdollisuus käyttää kuulosuojaimia.



Yhteydenotto

Jos sinulla on kysyttävää tiloistamme, laita sähköpostia kuusamo@ajovarma.fi

Nuottatie 3, 93600 Kuusamo

Puhelinnumero +358 41 7315759

Esteettömyyskuvaus päivitetty 20.9.2024